



Herstellung des neuen Dachstuhls in der Bergstraße 23



Beginn der Dachdeckerarbeiten



Ringanker an der Abstellkammer rückseitig wurde hergestellt



Herstellung der Balkontüröffnungen



Herstellung von Unterbau der Wege hofseitig




Stellung 1. Hälfte von Winkelstützenelementen



Horizontalsperre im KG zum Verpressen



Neue Fensteröffnungen wurden hergestellt





Neuer Dachstuhl wurde hergestellt



Erste Pflasterarbeiten im Innenhof



Herstellung neuer Treppenhauswände im DG



Aufstellung des Silos für vorbereitende Putzarbeiten