Einrüstung der Häuser in der Südstraße 31-39

Zimmerer und Stahlbau sind in Arbeit

Kellerräume wurden sandgestrahlt

Neue Dielung wurde eingebaut