



Abdichtungsarbeiten an der Rückseite in der Bergstraße 23



Anbringung der Noppenbahn



Rohrdurchführung mit  
Dolmar-Dichtung



Verfüllarbeiten im Hofbereich



Setzen der ersten Winkelstützen im Hof



Schweißarbeiten für die Notabdichtung im 3.OG



Schweißarbeiten für die Notabdichtung im 3.OG abgeschlossen



Hausschwammsanierung und Bohrlochdrucktränkung im 2.OG