



Giebelansicht im unsanierten Zustand



Baustelleneinrichtung an der Rückseite des Gebäudes entlang der Stellplätze



Baustromverteiler im Eingangsbereich des Treppenhauses



Baustromversorgung im Treppenhaus zwischen EG und 1. OG



Historischer Treppenhauszugang / Eingangsbereich



Sicherung der Geschossdecken vor dem Einstürzen



Ausbau und Einlagerung der ersten Innentüren zu Restaurationszwecken