Fotodokumentation Südstr. 1-39 & Käthe-Kollwitz-Str. 55,55a,55b, 04600 Altenburg | BA I - Bericht vom 22.03.2023

ASE REAL ESTATE GMBH

Entfernung der Schrebergärten, Koniferengewächse und des maroden Baumbewuches in Abstimmung mit dem Grünflächenamt und dem Altenburger Stadtforst

Abbrucharbeiten innerhalb der Gebäude sind abgeschlossen

Vorbereitungen für Holzschutzgutachten abgeschlossen im Haus Käthe-Kollwitz-Str. 55

Vorbereitungen für Holzschutzgutachten abgeschlossen im Haus Käthe-Kollwitz-Str. 55a

Vorbereitungen für Holzschutzgutachten abgeschlossen im Haus Käthe-Kollwitz-Str. 55b

Vorbereitungen für Holzschutzgutachten abgeschlossen im Haus Südstr. 01

Vorbereitungen für Holzschutzgutachten abgeschlossen im Haus Südstr. 03