Fotodokumentation Südstr. 1-39 & Käthe-Kollwitz-Str. 55,55a,55b, 04600 Altenburg | BA II - Bericht vom 10.01.2024







Abbruch und Entkernung sind in der Südstr. 5-9 abgeschlossen

Fotodokumentation Südstr. 1-39 & Käthe-Kollwitz-Str. 55,55a,55b, 04600 Altenburg | BA II - Bericht vom 10.01.2024





Vorbereitungen für Zimmerer- und Stahlbauarbeiten nachdem das Holzschutzgutachten durchgeführt wurde