Fotodokumentation Südstr. 1-39 & Käthe-Kollwitz-Str. 55,55a,55b, 04600 Altenburg | BA IV - Bericht vom 23.02.2024

ASE REAL ESTATE GMBH

Dacheindeckung in der Südstraße 21-29

Putz von der Fassade wurde nach Rücksprache mit dem Denkmalpfleger in einigen Bereichen abgenommen

Zimmerer- und Stahlbauarbeiten sind zum großen Teil abgeschlossen

Maurerarbeiten sind in Arbeit für Herstelllung neuer Grundrisse