



Gerüststellung straßenseitig in der Bergstraße 23



Gerüststellung hofseitig in der Bergstraße 23




**Abrissarbeiten vom Dachstuhl (Notdach) und Decke**








**Abrissarbeiten Dachstuhl abgeschlossen**



**Rohinstallation Elektro - Stemm- und Schlitzarbeiten**







**Ausbau aller Bestandsfenster ist erfolgt**





Maurerarbeiten für Ringanker sind rückseitig erfolgt



Außenputz wird straßenseitig entfernt



Bitumanstrich im EG wurde entfernt