Bauvorhaben Reichsstraße 46 Chemnitz
Fotodokumentation vom 25.03.2019

Bilder der Bereiche des Fundamentes in denen eine Aufbetonierung die Wände egalisiert und verstärkt hat.



Bauvorhaben Reichsstraße 46 Chemnitz
Fotodokumentation vom 25.03.2019

Rückseitig neuer Hauseingang wurde rohbaumäßig gestellt.

In fast allen Räumen wurde alter Wandputz fertig abgenommen.

Immer noch zum Abbruch stehende nicht begehbaren Teile des DG. Hier wurden zunächst in den darunter liegenden Etagen Abstützungen aufgebaut, um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten.

Bauvorhaben Reichsstraße 46 Chemnitz
Fotodokumentation vom 25.03.2019

Bauvorhaben Reichsstraße 46 Chemnitz
Fotodokumentation vom 25.03.2019

Diamantsäge zum Aufsägen des Mauerwerkes im Kellergeschoss. In den entstehenden Sägespalt wird abschnittsweise die Horizontalsperre eingebracht.

Provisorischer Seiteneingang wurde geschlossen.